

Tema / Subject: <i>¿Que es un peligro?</i>	Fecha/Date: <i>9-2-2022</i>
Departamento/Department: <i>workshop</i>	Firma/Asignatura: <i>[Signature]</i>
Supervisor: <i>Miguel Caballero</i>	

Consideraciones previas al turno / Pre-shift considerations Check Si (✓) No (X)	SI	NO
Todos los trabajadores cuentan con su equipo de seguridad/All workers have their proper PPE.	✓	

Personal de Primeros auxilios / First Aid personnel: Ana Combe, Rosa Sánchez, Miguel Zavala, Porfirio Sanchez.

Punto de encuentro Nombre y ubicación / Muster Point: **A un costado de las escaleras que se dirigen hacia Molino**

Retroalimentación/Feedback

(Reportes de casi incidentes, Aporte de seguridad para inicio de turno /Near incident reports / Safety contribution for shift start.)

Tarea a realizar/ Task to perform:

All jobs have a risk assessment report

SHEREP:

Cada asignación conlleva su ATS

Rosa Sánchez

Nº	Código	Nombre y Apellido	Turno	Cargo	Firma
1.	<i>42982</i>	<i>Rosa Sánchez</i>	<i>DIA</i>	<i>Mec.</i>	<i>Rosa Sánchez</i>
2	<i>39881</i>	<i>Miguel CABALLERO</i>	<i>DIA</i>	<i>ESP. 41-40</i>	<i>[Signature]</i>
3	<i>36865</i>	<i>GUSTAVO TEJEDA</i>	<i>DIA</i>	<i>ESP. LITTO</i>	<i>[Signature]</i>
4	<i>043218</i>	<i>ABRAHAM ROSA</i>	<i>DIA</i>	<i>MCC</i>	<i>[Signature]</i>
5	<i>036852</i>	<i>[Signature]</i>	<i>DIA</i>	<i>MCC</i>	<i>[Signature]</i>
6	<i>043220</i>	<i>José Combe</i>	<i>Pia</i>	<i>Mec</i>	<i>[Signature]</i>
7	<i>024440</i>	<i>TOMAS BARRA</i>	<i>DIA</i>	<i>Mecanica</i>	<i>[Signature]</i>
8	<i>43216</i>	<i>IRWIN MALO</i>	<i>Pia</i>	<i>MCC</i>	<i>[Signature]</i>
9	<i>043094</i>	<i>Manuel Con</i>	<i>DIA</i>	<i>Mec</i>	<i>[Signature]</i>

First Quantum – Cobre Panama
Safety Management Plan
Charla de Pre Inicio de Turno/ Tool Box Talk Meeting
Form 7.3

10	04581	HARRY EDWARDS	DIA	MCC	Harry Edwards
11	040681	Johnny Ortiz G	DIA	Mec	Johnny Ortiz
12	039539	Carlos Castillo	DIA	Mec	Carlos Castillo
13	041943	Edwin Velázquez	DIA	Mec	Edwin Velázquez
14	038775	Alpe Castro	Mec	Mec	Alpe Castro
15	038476	Samir Acosta	DIA	MCC	Samir Acosta
16	036054	Gina Femenias	DIA	MCC	Gina Femenias
17	039085	Carlos Ramirez	DIA	Mec	Carlos Ramirez
18	042135	Piquier Osorio	DIA	Mec esp.	Piquier Osorio
19	043217	Roberto Santamaria	DIA	Mec	Roberto Santamaria
20	040037	Andrés Leo	DIA	Mec	Andrés Leo
21	043123	Luis A. Rodriguez	DIA	Mec	Luis A. Rodriguez
22	040488	José R. Roldán	DIA	Mec	José R. Roldán
23	25874	José Ortiz	DIA	MCC III	José Ortiz
24	041316	Cesar MORALES	DIA	ESPECIALISTA	Cesar Morales
24	044864	Pablo Bonilla	DIA	MCC	Pablo Bonilla
26	39790	Roberto Ariza	DIA	Esp. Mec	Roberto Ariza
27	044805	Henry Ortiz	DIA	Mecánico II	Henry Ortiz
28	040102	Johnny Riquelme	DIA	MCC	Johnny Riquelme
29	023842	Alfonso Batista	DIA	MCC	Alfonso Batista
30	042578	Ismael Cabrera	DIA	Esp Mec	Ismael Cabrera
31	036281	Lamilo Ariza	DIA	Tool store	Lamilo Ariza
32	044560	Osvaldo de la Cruz	DIA	Esp. Mantto	Osvaldo de la Cruz
33	040541	José Blasco	DIA	Esp. Mantto	José Blasco
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					

Tema / Subject: <u>Peligros</u>	Fecha/Date: <u>8/2/2022 Noche</u>
Departamento/Department: <u>Workshop Rebuild</u>	Firma/Asignatura:
Supervisor:	

Consideraciones previas al turno / Pre-shift considerations Check Si (✓) No (X)	SI	NO
Todos los trabajadores cuentan con su equipo de seguridad/All workers have their proper PPE.	✓	

Personal de Primeros auxilios / First Aid personnel: Ana Combe, Rosa Sánchez, Miguel Zavala, Porfirio Sanchez.

Punto de encuentro Nombre y ubicación / Muster Point: **A un costado de las escaleras que se dirigen hacia Molino**

Retroalimentación/Feedback

(Reportes de casi incidentes, Aporte de seguridad para inicio de turno /Near incident reports / Safety contribution for shift start.)

Tarea a realizar/ Task to perform:

All jobs have a risk assessment report

Cada asignación conlleva su ATS

SHEREP:

Porfirio Sánchez

N°	Código	Nombre y Apellido	Turno	Cargo	Firma
1.	38746	Porfirio Sánchez	Noche	Mecánico	
2.	42395	Quar Rodríguez	Noche	Mec	
3.	39565	José Mendoza	Noche	Mec.	
4.	043384	Jorge Ruiz	Noche	Mec	
5.	036420	Leopoldo Ruiz	Noche	Mec.	
6.	038243	Roberto Galvez	Noche	Mec	
7.	042104	Abdón Castillo	Noche	Mec	
8.	043125	Luis López	Noche	Mec	
9.	38098	Abelardo Obando	Noche	Mec	

First Quantum – Cobre Panama
 Safety Management Plan
 Charla de Pre Inicio de Turno/ Tool Box Talk Meeting
 Form 7.3

10	38744	Luis Antequeda	Noche	Mec.	Luis Antequeda
11	43393	Ricardo Hernandez	Noche	Mec	Ricardo Hernandez
12	043219	Miguel Dela Cruz	Noche	Mec.	Miguel Dela Cruz
13	34192	Hugin Gellardo	Noche	Mec	Hugin Gellardo
14	38087	Walter Asile	Noche	MEC	Walter Asile
15	022888	Carlos Martinez	Noche	Mec.	Carlos Martinez
16	038799	Emilio Lemus	Noche	Mec.	Emilio Lemus
17	040346	Juan SANCERIA	Noche	Mec	Juan SANCERIA
18	35314	Alexis Melgarejo	Noche	Almacén	Alexis Melgarejo
19	39798	Edwin HERNANDEZ	Noche	Esp Mec	Edwin HERNANDEZ
20					
21					
22					
23					
24					
24					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					

Jerarquía de Mandos de Peligros

Aquí está una lista de estrategias o modos de lidiar con peligros por orden de eficacia por si acaso se identifica un riesgo en su trabajo:



La primera cosa que usted tiene que hacer es **eliminar** el riesgo.

La segunda cosa que usted puede hacer es **substituir** el riesgo.

Si usted no puede eliminar o substituir el riesgo, la segunda mejor opción que usted tiene es usar **controles de ingeniería** o salvaguardar la tecnología.

Si las estrategias anteriores no están disponibles en su trabajo, lo que usted puede hacer es aplicar lo que es llamado **mandos o controles administrativos**, que básicamente significa cambiar la manera que se hacen las cosas y recibir entrenamiento.

Y último, el modo menos eficaz de controlar un peligro es llevar puesto el **equipo protector personal** o PPE.



